

**MEDI PLAST**

VIGTIG  
INFORMATION

# UDGÅET DIATERMIUDSTYR FRA ERBE

[mediplast.com](http://mediplast.com)

## Vigtig information om udgået ERBE diatermiudstyr

Teknologisk udvikling, og ikke mindst øgede EU krav til sikkerhed på udstyr til patientbehandling, gør det nødvendigt for producenter af medicinteknisk udstyr konstant at videreudvikle på udstyret. Heraf at eksisterende, og evt. velfungerende medicinteknisk udstyr, bliver nedlagt hos producenten.

Den proces starter med, at nyt eksemplar af udstyret ikke længere kan købes. Udstyret er udgået. Efter en årrække kan man heller ikke længere købe tilbehør og reservedele. Udstyret er helt udgået.

Når den sidste periode er forbi, påtager patientbehandlingsstedet sig et stort ansvar, hvis stedet fortsat anvender helt udgået medicinteknisk udstyr. Udover at udstyret ikke lever op til aktuelle sikkerhedskrav, risikerer behandlingsstedet akut at stå med udstyr, som ikke virker og ikke kan repareres.

Følgende Erbe diatermiapparater er helt udgået, og det er ikke længere muligt at købe reservedele og tilbehør til;

- ACC400, ACC430 og ACC450
- ICC50, ICC200, ICC300 og ICC350
- APC300
- ERBOTOM T71D – T175D
- VIO2 vers 1

Behandlingssteder er velkomne til at kontakte os for alternativer, som lever op til nuværende krav til diatermiudstyr.

Kontakt:

### **Jylland & Fyn**

Anja B. Mathiesen  
29 99 48 49  
anja.mathiesen@mediplast.com

### **Sjælland**

Jeanette Strunch  
31 22 61 87  
jeanette.strunch@mediplast.com